

ТАБЛИЦА ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ

Таблица взаимозаменяемости термопреобразователей (таблица термомпар), выпускаемых ПК "Тесей", Луцким приборостроительным заводом, Омским ОАО "НПП Эталон" и Челябинским заводом "Теплоприбор".

ПК "Тесей"	Луцкий приборостроительный завод		ОАО "НПП "Эталон", г. Омск	Челябинский завод "Теплоприбор"		
	2000 г.	1991 г.	1987 г.	2000 г.		
Термопреобразователи термоэлектрические						
КТХА(ЖК) 01.01	–	–	–	–		
КТХА(ЖК) 01.02	ТХА(ТХК) 0188	ТХА(ТХК) 1489	–	–		
КТХА(ЖК) 01.03	–	–	–	–		
КТХА(ЖК) 01.04	ТХА(ТХК) 2088	ТХА(ТХК) 0179	ТХА (ТХК) 9312	ТХА/ТХК - 0193 - 03		
КТХА(ЖК) 01.05	ТХА(ТХК) 2088			ТХА/ТХК - 1293		
КТХА(ЖК) 01.09	ТХА(ТХК) 2088			ТХА/ТХК - 0193		
КТХА(ЖК) 01.07	ТХА(ТХК) 2088			ТХА/ТХК - 1293 - 01		
КТХА(ЖК) 01.10	ТХА(ТХК) 2088			ТХА/ТХК - 0193 - 01		
КТХА(ЖК) 01.10	ТХА(ТХК) 2088			ТХА/ТХК - 0193 - 02		
КТХА(ЖК) 01.05 [2] (двойной ЧЭ)	–			–	–	ТХА/ТХК - 1393 ...
КТХА(ЖК) 01.10P	ТХА(ТХК) 1172P			ТХА(ТХК) 1172P	ТХА (ТХК) 9420	–
КТХА(ЖК) 01.10C	ТХА(ТХК) 1172P	–	–	–		
КТХА(ЖК) 01.06	ТХА (ТХК) 2388	ТХА(ТХК) 0806	ТХА (ТХК) 9310	ТХА/ТХК - 0192		
КТХА(ЖК) 01.06У	ТХА (ТХК) 2388			ТХА/ТХК - 0192 - С		
КТХА(ЖК) 01.08	ТХА (ТХК) 2388			ТХА/ТХК - 1192 - С		
КТХА(ЖК) 01.06 [2] (двойной ЧЭ)	–	–	–	ТХА/ТХК - 1392 ...		
КТХА 01.16	–	–	–	–		
КТХА 01.16У	–	–	–	–		
КТХА 01.06 - Тхх - ...	ТХА 706-02	ТХА 706-02	ТХА 9505	ТХА - 0495		
КТХА 01.15	ТХА 706-02	–		ТХА - 0495 - 01		
КТХА 01.06 [2] - Тхх - ... (двойной ЧЭ)	–	–	–	ТХА - 1395 ...		
КТХА 01.11	ТХА 1085	–	ТХА 9415	ТХА - 0194		
КТХА 02.11	ТХА 1085	–		ТХА - 0194 - 04		
КТХА 01.12	ТХА 1387	–	ТХА 9425	ТХА-1292, ТХА-1592		
КТХА 01.13	ТХА 1387	–	ТХА 9425	ТХА - 1292 - 01; -02		

КТХК(ХА) 01.17	ТХА 2888	–	ТХА 9421	–
КТХА 01.19	–	–	–	–
КТХА 01.19У	–	–	–	–
КТХА 01.20	ТХА 0555	–	–	ТХА 0496 - 01
КТХА 01.21	–	–	–	ТХА - 0496 - 02, - 03
КТХА 01.21У	–	–	–	ТХА - 0496С
КТХА(ХК) 02.01	ТХА(ТХК) 0188	ТХА(ТХК) 1489	ТХА(ТХК) 9419	ТХА/ТХК - 0292
КТХА(ХК) 02.02	–	–	–	–
КТХК 02.03	ТХК 2488	ТХК 0379-01	ТХК 9311	ТХК - 0193 - 04 (С)
КТХК 02.04	ТХК 2788 ТХК 0583	ТХК 0379-04	ТХК 9206	ТХК - 0395 (- 01)
КТХА 02.06	ТХА 1368	–	ТХА 9426	ТХА - 0297 - 03
КТХА 02.07	ТХА 1368	–	ТХА 9426	–
КТХА 02.08	–	–	ТХА 9625	–
КТХА 02.09	–	–	–	–
КТХА(ХК) 02.10	–	–	–	–
КТХА(ХК) 02.10М	–	–	–	–
Термопарные сборки				
КТХА 03.01	–	–	–	–
КТХА 03.02	–	–	–	–
КТХА с гильзой ЮНКЖ 017	–	–	–	ТХА - 1292 - 04
КТХА с гильзой ЮНКЖ 018	–	–	–	–
КТХА(ХК) 03.05	–	–	–	–
КТХК 03.06	ТХК 2988	ТХК 0579	–	–
Термопреобразователи сопротивления				
ТСМТ(ТСПТ) 101	ТСМ(ТСП) 1088	ТСМ(ТСП) 0879	ТСМ (ТСП) 9201	ТСМ/ТСП - 0193 - 01
ТСМТ(ТСПТ) 102	ТСМ(ТСП) 1088	–		ТСМ/ТСП - 0193
ТСМТ(ТСПТ) 103	ТСМ(ТСП) 1088	–		ТСМ/ТСП - 0193 - 02
ТСМТ(ТСПТ) 104	ТСМ (ТСП) 0987	–	ТСМ (ТСП) 9417	–
ТСМТ(ТСПТ) 201	ТСМ 1288 ТСП 1287	–	ТСП 9307	ТСМ/ТСП - 0196 - 02
ТСМТ(ТСПТ) 202	ТСП 1287	–	ТСМ 9203	ТСМ/ТСП - 0196
ТСМТ(ТСПТ) 204	–	–	ТСМ 9423	ТСМ/ТСП - 0395
ТСМТ(ТСПТ) 301	ТСМ(ТСП) 1388	ТСМ(ТСП) 0979	ТСМ (ТСП) 9204	ТСМ/ТСП - 1193
ТСМТ(ТСПТ) 302	ТСМ(ТСП) 1388	–		ТСМ/ТСП - 1193 - 01

ТСМТ(ТСПТ) 303	ТСМ(ТСП) 1388	–		ТСМ/ТСП - 1193 - 02
ТСМТ(ТСПТ) 304	ТСМ(ТСП) 1388	–		ТСМ/ТСП - 1193 - 03
Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом				
КТХАУ	ТХАУ-0288	–	–	–
ТСМТУ	ТСМУ-0288	–	–	–
ТСПУ	ТСПУ-0288	–	ТСПУ 9313	МЕТРАН 900Т
Платиновые термопреобразователи				
ТППТ (ТПРТ) 01.01	ТПП (ТПР) 1888	–	ТПП(ТПР) 5.182.001, 004	ТПП(ТПР) - 0392 (-01)
ТППТ(ТПРТ) 01.06 - Т45	ТПР 1273	–	–	ТПП(ТПР) - 0192 - 09
ТППТ(ТПРТ) 01.20 - Кв	ТПП (ТПР) 1788	ТПП(ТПР) 0679	ТПП(ТПР) 2.821.004, 006	ТПП (ТПР) 0192
ТППТ(ТПРТ) 01.21 - Кк	–	–	ТПР - 0492	
ТПРТ 01.22 - Кк		ТПР 0573	ТПР - 0492	